

Best Practice: Klosterfrau Berlin GmbH

Fertigungs- und Bürogebäude
Motzener Strasse 41, 12277 Berlin

- Fassadendämmung eines Gebäudes aus den frühen 70er Jahren -



Dämmung von Fassaden und Austausch von Fenstern in Produktions- und Bürogebäuden aus den frühen 70er-Jahren.

Parallel wurden und werden ein Energiemanagement- und ein Umweltmanagementsystem eingeführt.

Weiterhin wird die Energieversorgung für Dampf und Heizung schrittweise von Öl auf Gas umgestellt und effizientere Brenner installiert.

